


## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)





SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang  
 PROGRAM : Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL		Indikator
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base Line)	
Program: Pembangunan dan Pemeliharaan Trotoar	Trotoar Ruas Jalan M. Yamin belum memenuhi kaidah trotoar yang ramah untuk seluruh kalangan masyarakat: masih adanya tiang listrik ditengah trotoar dan masih tingginya level trotoar dan belum adanya box utilitas kabel fiber Optik dan jaringan utilitas lainnya: banyaknya Grill trotoar yang hilang.	1. Akses: belum ramah untuk pemakai karena fasilitas masih terbatas sehingga masyarakat belum aman untuk memakainya 2. Partisipasi: Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara trotoar. 3. Kontrol: Masih Sulitnya Pemerintah mengawasi trotoar 4. Manfaat: Belum Maksimal digunakan oleh Masyarakat	Dalam Mendesain trotoar ini kita belum mengakomodir kebutuhan untuk pelayanan publik secara menyeluruh yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan wilayah itu.	Dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menyusun desain sesuai dengan kriteria pelayanan publik yang dibuat.	Meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik	Pemeliharaan Trotoar	Trotoar Ruas Jalan M. Yamin belum memenuhi kaidah trotoar yang ramah untuk seluruh kalangan masyarakat: masih adanya tiang listrik ditengah trotoar dan masih tingginya level trotoar dan belum adanya box utilitas kabel fiber Optik dan jaringan utilitas lainnya: banyaknya Grill trotoar yang hilang.	Trotoar yang d telah memenuhi publik yang oleh seluruh Masyarakat.
Kegiatan:	Tidak aman bagi peyandang disabilitas	Trotoar juga dipakai untuk tempat pembuangan sampah sementara (OPD Dinas Perkim LH)		Kurangnya dukungan dari OPD Dinas Perkim LH terkait dengan pemanfaatan trotoar		Koordinasi dengan OPD Lain	Tidak aman bagi peyandang disabilitas	
Pembangunan Trotoar						Perbaikan trotoar ruas M. Yamin  Sosialisasi Internal Dinas PUJPR tentang pelaksanaan Pembangunan Fisik Fasilitas Umum.		

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Kota Padang Panjang

  
**WELDA YUSAR ST. MT**  
 NIP. 19720810 199903 2 008

PENELAAHAN GAP OPD DINAS PUPR TAHUN 2020  
PERSETUJUAN TIM PENGGERAK PPRG KOTA PADANG PANJANG

KABID PMSOSBUDPEM PADA BAPPEDA  NETTI HERAWATI, SH NIP . 19660603 199312 2 002	KABID ANGGARAN PADA BPKD  DIAN EKA PURNAMA, SE, M.Si NIP. 19760725 200312 1 003	IRBAN WILAYAH II PADA INSPEKTORAT  YONHENDRIL, SE, Akt, M. Si NIP. 19740614 199903 1 005	KABID P3A PADA DINAS SOSIAL PPKBP3A  HARTATI, SH NIP .19640917 199003 2 003
--	---	---	--